


**KORODEZOL** je sredstvo za uklanjanje hrđe i patine sa metalnih, željeznih i čeličnih površina. Namjenjen je za uklanjanje hrđe sa karoserija, ograda, limova, čeličnih profila i ostalih metalnih površina. Pokrivanje površine 8 do 20 m<sup>2</sup> ovisno o količini hrđe.



METAL

METAL

METALL



## PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

- Uklanja hrđu i patinu
- Lako se koristi
- Jednostavno se nanosi, snažno djeluje
- Može se koristiti u dobro prozračenom interijeru

**UPUTE ZA UPOTREBU** Prije početka čišćenja mehanički očistiti površinu od grube hrđe. Proizvod se nanosi premazivanjem, uranjanjem ili prskanjem. Proizvod ostaviti na tretiranoj površini da djeluje dok se u potpunosti ne osuši. Kod debljih slojeva hrđe ponoviti postupak. Nakon što se proizvod potpuno osuši (nakon 12-24 sata), možete nastaviti s dalnjom obradom površine, poput nanošenja boje, aka ili drugih proizvoda.

## TEHNIČKI PODACI

STANJE: Tekućina

MIRIS: Nema

TOPIVOST U VODI: Potpuna

POKRIVANJE POVRŠINE: 8 - 20 m<sup>2</sup> / l

Laboratorijsko ispitivanje 196/2023-TO

GUSTOĆA: 1,1446 g/cm<sup>3</sup>

pH vrijednost: 0,38

BOJA: Crvena

**SKLADIŠTENJE** Čuvati na suhom mjestu na temperaturi od 50°C do 300°C.

**ZBRINJAVANJE** Ostaci proizvoda se smatraju posebnim opasnim otpadom. Otpad zbrinuti sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

**ROK UPOTREBE:** 12 mjeseci od otvaranja

**POTREBAN ALAT** kist, špricaljka, valjak ili posuda za uranjanje

**HR • OZNAKA OPASNOSTI: UPOZORENJE, OZNAKE UPOZORENJA** H290 Može nagrizati metale. H315 Nadražuje kožu. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. **OZNAKE OBAVIJESTI [SPRJEČAVANJE]** P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju. P260 Ne udisati plin/maglu/pare/aerosol. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

**[POSTUPANJE]** P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. P304+P340+P310 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ lječnika. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati. P390 Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta. **[SKLADIŠTENJE]** P406 Skladišti u spremniku otpornom na nagrizanje/spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.

**HR • PRVA POMOĆ** Nakon udisanja: Osobu izvesti na svježi zrak. U slučaju zastoja disanja, primjeniti umjetno disanje. Ako se pojave vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili slični simptomi, potražiti savjet lječnika. U slučaju nesvjjetice osobu prebaciti u bolnicu u bočnom položaju uz održavanje prohodnosti dišnih putova. Nakon dodira s kožom: Svući svu kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i blagom sapunicom najkraće 15 minuta. Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet lječnika. Nakon dodira s očima: Čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati svako oko laganim mlazom vode najkraće 15 minuta (prvih 60 sekundi naizmjence brzo ispirati svako oko). Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet lječnika ili oftalmologa. Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Osobi dati da popije 2 – 3 dL vode. Osobu smjestiti u poluležeći položaj i smirivati. Potražiti savjet lječnika.