


# KORODEZOL

## ŚRODEK DO CZYSZCZENIA RDZY RUST CLEANER ROSTREINIGER



DVADESET I TREĆA DIMENZIJA d.o.o.  
Fraterščica 152, 10000 Zagreb  
Hrvatska/Croatia/Kroatien  
+385 99 778 5268  
info@m8-solution.com  
[www.m8-solution.com](http://www.m8-solution.com)

**KORODEZOL** jest środkiem do usuwania rdzy i patyny z metalowych, żelaznych i stalowych powierzchni. Przeznaczony jest do usuwania rdzy z karoserii, ogrodzeń, blach, profili stalowych i innych powierzchni metalowych. Wydajność od 8 do 20 m<sup>2</sup> w zależności od ilości rdzy.



METAL  
METAL  
METALL

### ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

Usuwa rdzę i patynę  
Łatwy w użyciu  
Prosty w aplikacji, działa silnie  
Może być stosowany w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

**INSTRUKCJA UŻYCIA** Przed rozpoczęciem czyszczenia mechanicznie oczyścić powierzchnię z grubej rdzy. Produkt nakłada się poprzez malowanie, zanurzanie lub natryskiwanie. Pozostawić produkt na traktowanej powierzchni do działania aż całkowicie wyschnie. W przypadku grubszych warstw rdzy powtórzyć procedurę. Po całkowitym wyschnięciu produktu (po 12-24 godzinach) można kontynuować dalszą obróbkę powierzchni, taką jak nakładanie farby, lakieru lub innych produktów.

### DANE TECHNICZNE

STAN: Ciecz  
ZAPACH: Brak  
ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE: Całkowita  
WYDAJNOŚĆ: 8 - 20 m<sup>2</sup>/l  
GĘSTOŚĆ: 1,1446 g/cm<sup>3</sup>  
WARTOŚĆ pH: 0,38  
KOLOR: Czerwony

Badanie laboratoryjne 196/2023-TO

**PRZECHOWYWANIE** Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 30°C.

**UTYLIZACJA** Resztki produktu uznawane są za szczególnie niebezpieczne odpady. Odpady utylizować zgodnie z prawem krajowym.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI:** 12 miesięcy od otwarcia.

**POTRZEBNE NARZĘDZIA:** pędzel, natryskiwacz, wałek lub pojemnik do zanurzania.



**PL • OZNAKOWANIE ZAGROŻENIA: OSTRZEŻENIE. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA** H290 Może powodować korozję metali. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI [ZAPOBIEGANIE]** P234 Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. P260 Nie wdychać gazu/mgły/par/aerozolu. P280 Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **[POSTĘPOWANIE]** P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą/wziąć prysznic. P304+P340+P310 W PRZYPADKU WDYCHANIA: przenieść osobę na świeże powietrze i ułożyć ją w pozycji ułatwiającej oddychanie. Natychmiast zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ/lekarza. P305+P351+P338 W PRZYPADKU UTRATY przytomności przetransportować osobę do szpitala w pozycji bocznej ustalonej z zachowaniem drożności dróg oddechowych. **Po kontakcie ze skórą:** Zdjąć całą skażoną odzież i obuwie. Miejsca kontaktu dokładnie płukać wodą i łagodnym mydłem przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią i/lub utrzymają się jakiegokolwiek objawy, kontynuować dekontaminację i zasięgnąć porady lekarza. **Po kontakcie z oczami:** Czystymi palcami rozchylić powieki i płukać każde oko delikatnym strumieniem wody przez co najmniej 15 minut (przez pierwsze 60 sekund na przemian szybko płukać każde oko). Jeśli wystąpią i/lub utrzymają się jakiegokolwiek objawy, kontynuować dekontaminację i zasięgnąć porady lekarza lub okulisty. **Po połknięciu:** Nie wywoływać wymiotów! Wypłukać usta wodą i wypłuć. Dać osobie do wypicia 2-3 dl wody. Ułożyć osobę w pozycji połykającej i uspokoić. Zasięgnąć porady lekarza.

**PL • PIERWSZA POMOC** Po wdychaniu: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli wystąpią zawroty głowy, ból głowy, nudności lub podobne objawy, zasięgnąć porady lekarza. W przypadku utraty przytomności przetransportować osobę do szpitala w pozycji bocznej ustalonej z zachowaniem drożności dróg oddechowych. Po kontakcie ze skórą: Zdjąć całą skażoną odzież i obuwie. Miejsca kontaktu dokładnie płukać wodą i łagodnym mydłem przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią i/lub utrzymają się jakiegokolwiek objawy, kontynuować dekontaminację i zasięgnąć porady lekarza. Po kontakcie z oczami: Czystymi palcami rozchylić powieki i płukać każde oko delikatnym strumieniem wody przez co najmniej 15 minut (przez pierwsze 60 sekund na przemian szybko płukać każde oko). Jeśli wystąpią i/lub utrzymają się jakiegokolwiek objawy, kontynuować dekontaminację i zasięgnąć porady lekarza lub okulisty. Po połknięciu: Nie wywoływać wymiotów! Wypłukać usta wodą i wypłuć. Dać osobie do wypicia 2-3 dl wody. Ułożyć osobę w pozycji połykającej i uspokoić. Zasięgnąć porady lekarza.